



Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A,
DK-2640 Hedehusene
Att: Lars



Dato: 18. september 2014
VBM sag: 52 2 M N-14-8628A
Ordre ON23403

Prøvningsrapportnr.: N-14-8628A

VBM Prøvenr	N-14-8628A-	1
Kunde sagsnr		-
Kunde sagsnavn		-
Prøvemærkning		lerjord
Emballage		m/r
Udtaget		16-09-2014
Udtaget af		VBM
Prøveudtager		MCA
Modtaget i lab		17-09-2014
Analyse begyndt		17-09-2014
ANALYSER	Metode Usikkerh.	Enhed
Tørstof	αDS 204 1,5% CV	g/kg VV
		890
Sum Kulbrinter VKI_S, 1998 ±10%	mg/kg TS	< 5
C6 - C10	mg/kg TS	< 2,5
C10-C20	mg/kg TS	< 5
C20-C35	mg/kg TS	< 5
>C10-C15	mg/kg TS	< 5
>C15-C20	mg/kg TS	< 5
Metaller	DS259/ICP **	mg/kg TS
Bly	mg/kg TS	6,7
Cadmium	mg/kg TS	0,16
Kobber	mg/kg TS	7,3
Zink	mg/kg TS	22
Chrom	mg/kg TS	10
Nikkel	mg/kg TS	13
Sum PAH	Reflab4 (7) **	mg/kg TS
		< 0,03
Benz(a)pyren	mg/kg TS	< 0,01
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	< 0,01
Klasseinddeling, Sjælland		0



LABORATORIET A/S

VEJ - BYGGERI - MILJØ

INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
AABYBRO@VBMLAB.DK

GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF: +45 36 72 70 00
FAX: +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A,
DK-2640 Hedehusene
Att: Lars



DANAK
TEST Reg. nr. 179

Dato: 18. september 2014
VBM sag: 52 2 M N-14-8628A
Ordre ON23403

Prøvningsrapportnr.: N-14-8628A

Kommentarer der vedrører hele rapporten

- Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet).
- Klasseindeling Sjælland iht.: Vejledning i håndtering af forurenede jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave, bilag A3 (rettelsesblad september 2010). Klasseindelingen hører ikke under laboratoriets akkreditering og er derfor ikke omfattet af VBM Laboratoriet A/S' ansvar.
- "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen.

Med venlig hilsen

Ismail Cumar, VBM Laboratoriet A/S