

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 11. oktober 2023
VBM sag: 52 1 V R-23-4858A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-23-4858A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Brogrus

Prøvningsperiode

Start 6. oktober 2023

Slut 11. oktober 2023

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-2	Proctorforsøg (2011 + AC:2013)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)



Rapport bemærkning

- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.
- Den anvendte densitet 2.65 Mg/m³ er antaget.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Natassia Jensen



Gennemfald 0.063 mm	8.5 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse	w_L	Plasticitetsgrænse	w_P		Plasticitetsindeks	I_P
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ_s Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ_s Mg/m³		Korndensitet, filler	ρ_f Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	k_a %	Kalkindhold(0-16mm)	k_a %		Kalkindhold(>16mm)	k_a %
Glødetab	g_l %	Glødetab reduceret	$g_{l,red}$ %		Methylenblå	3,0
Sandækvivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w_{nat} %			

Prøvebeskrivelse: Brogrus					
Rap. nr.R-23-4858A					
Rekvirent: Kallerup Grusgrav		eurofins		Station / Boring	
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.		VBM LABORATORIET		Dybde / Kote	
Udt. d.: 06-10-2023		Tegn.: MQH3		Sag nr.: 230052001	
Modt. d.:		Godk.: 11/10-230		Bilag/side nr.: 2/2	
				Mrk.: Lab. nr.: 4858A-1	